




WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Metall Hochbeet
„Primus M“ • WMHPS771005




**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

BAUTEILE:




Ax2

①




Bx2

①




Cx2

①




Dx2

① ②




Ex2

① ②




Fx2

① ②




Gx2

②




Hx2

②



Qx44

②



M4


Ux4

②




Vx4

②




Wx4

②



Xx44


②



M4*14

Yx4

②





Zx1


②




MONTAGEANLEITUNG:




4



5



6



7

