



# WESTMANN

## **MONTAGEANLEITUNG** Westmann Kräuterschnecke

WM102424



### **BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16  
D-54516 Wittlich


service@50NRTH.com  
+49 (0) 6571 95117-0

## MONTAGEANLEITUNG:

1

Bringen Sie den Spiralarm in die gewünschte Position.  
Sie haben die Möglichkeit die Enge der Spirale selbst zu wählen.

*Ansicht von oben!*




**Unsere Empfehlung:** Setzen Sie Anfang und Ende der Spirale nach zwei Windungen etwa auf eine Höhe.


2

Fixieren Sie den Spiralarm indem Sie die beiden Lochbleche an der benachbarten Spiralwand ausreichend verschrauben.

*Ansicht von oben!*



*Ansicht von der Seite!*



**Unsere Empfehlung:** Verwenden Sie mindestens zwei Schrauben pro Lochblech um eine entsprechende Stabilität zu gewährleisten.